
과업지시서

작업명 : 2024학년도 한남대학교 저수지물탱크 청소 및 수질검사



2024. 04.

 한남대학교 사무처 시설안전관리팀

1. 공사명 : **한남대학교 물탱크(저수조) 청소 및 수질검사**

2. 예정공사기간 : 5월, 10월 (연 청소 2회 / 수질검사 5월에 1회)

3. 작업 위치 및 대상

가. 공사 위치

- 1) 오정동 캠퍼스 : 대전광역시 대덕구 오정동 133 한남대학교(평일 작업)
- 2) 대덕밸리 캠퍼스 : 대전광역시 대덕구 유성대로 1646 (토요일 작업)

전교사 저,고가수조 설치 현황

번호	구분	주소	건물명	지하저수조		육상저수조		합계	수질검사 대상유무 (매년 시행)	급수관 수질검사 (2년에 1회) (2022년 실시) (2024년 실시 예정)	지하수 수질검사 (3년에 1회) (2020년 실시)	비고
				재질	용량	재질	용량					
1	본교	오정동 133	56주년 기념관	SMC	220			220	해당	해당		
2				SMC	50			50				소방용수
3			경상대(신관)	SMC	96			96	해당	해당		
4			학군단	SMC	15			15	해당	해당		
5			화이트기념관(사범대)	SMC	60			60	해당	해당		
6			문과대	SMC	40	SMC	80	120	해당	해당		
7			계의돈기념관	Con'c	200	SMC	40	240	해당	해당		
8			조형예술대	Con'c	230	SMC	20	250	해당	해당		
9			학생회관	Con'c	130			130	해당	해당		
10			공과대학	Con'c	110			110	해당	해당		
11			법과대(인사레교양동)	SMC	34			34	해당	해당		
12				SMC	45			45				소방용수
13			학술정보관	SMC	60	SMC	45	105	해당	해당		
14			구기숙사(진리관)	Con'c	300			300	해당	해당		
15			유림관	Con'c	20			20	해당	해당		
16			창업보육센터			SMC	10	10	해당	해당		
17			소망관(기숙사)	SMC	211			211	해당	해당		
18			정성균기념관	SMC	55			55	해당	해당		
19	평생교육원	오정동 172-7	평생교육원	Con'c	78	FRP	16	94	해당	해당		지하수 사용
20	글로벌 캠퍼스	오정동 210-1	국제학교(50동)	SMC	41			41	해당	해당		
21			국제학교(46동)	SMC	12			12	해당	해당		
22			국제학교(48동)	SMC	40	SMC	6	46	해당	해당		
23		오정동 740-2	국제학교 기숙사(61동)	SMC	40			40	해당	해당		
24		국제학교 기숙사(62동)	SMC	40								
25	대덕밸리 캠퍼스	유성구 천안동 461-6	대덕밸리(봉사관)	Con'c	480			480	해당	해당		
26			창업보육센터(제1관)			FRP	1.8	1.8				
27			창업보육센터(제2관)	SMC	54			54	해당	해당		
28				SMC	9			9				소방용수
합 계					2566		218.8	2784.8		수질검사 개소 : 23개소 급수관 수질검사 : 23개소 지하수 수질검사 : 0개소		

